

# 国网山东省电力公司日照供电公司 山东日照五莲京庄（大尧）110千伏输变电工程竣工 环境保护验收工作组意见

2021年11月5日，国网山东省电力公司日照供电公司组织召开了山东日照五莲京庄（大尧）110千伏输变电工程竣工环保验收会议。参加会议的单位有建设单位国网山东省电力公司日照供电公司、技术审评单位国网山东省电力公司电力科学研究院、环评单位山东电力工程咨询院有限公司、设计单位日照阳光电力设计有限公司、施工单位日照阳光合源电力工程有限公司、监理单位山东恒基电力工程监理有限公司以及验收调查单位山东省波尔辐射环境技术有限公司，并邀请三位专家，组成验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

## 一、工程基本情况

山东日照五莲京庄（大尧）110千伏输变电工程包括京庄110kV变电站、110kV潮京线、110kV莲叩京线。变电站新建2台63MVA主变，户外布置，110kV配电装置为户内GIS；线路规模为110kV同塔双回架空单侧挂线线路8.6km，单回电缆线路0.2km，双回电缆0.1km，全线位于日照市五莲县境内。

## 二、工程变动情况

本工程无重大变动。

## 三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

#### **四、工程建设对环境的影响**

工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程及环境敏感目标处的电磁环境和声环境监测值均符合相关标准要求；变电站内生活污水经化粪池处理后，定期清运，不外排，对水环境影响较小；固体废弃物得到妥善处置，对环境影响较小；已制定环境风险应急预案，环境风险控制措施可行。

#### **五、验收结论**

山东日照五莲京庄（大尧）110 千伏输变电工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，验收合格。

#### **六、建议**

加强有关电力环保法律法规及输变电工程常识的宣传力度和深度。

验收工作组

2021 年 11 月 5 日







**山东日照五莲京庄（大尧）110千伏输变电工程竣工环境保护  
验收组签字页**

分工	组织机构	姓名	单位	职务/职称	签字
组长		厉建新	国网山东省电力公司日照供电公司发展部	经理	厉建新
成员	建设单位	卢兴旺	国网山东省电力公司日照供电公司发展部	高级工程师	卢兴旺
		黄庆强	国网山东省电力公司日照供电公司发展部	高级工程师	黄庆强
		邵泽昕	国网山东省电力公司日照供电公司建设部	工程师	邵泽昕
		许允都	国网山东省电力公司日照供电公司运检部	工程师	许允都
		王剑波	国网山东省电力公司五莲县供电公司发展建设部		
	设计单位	梁周峰	日照阳光电力设计有限公司	工程师	梁周峰
	施工单位	何光辉	日照阳光合源电力工程有限公司		

**山东日照五莲京庄（大尧）110千伏输变电工程竣工环境保护  
验收组签字页**

分工	组织机构	姓名	单位	职务/职称	签字
成员	监理单位	王建军	山东恒基电力工程监理有限公司	总监理工程师	王建军

**山东日照五莲京庄（大尧）110千伏输变电工程竣工环境保护验收组签字页**

分工	机构	姓名	单位	职务/职称	签字
成员	特邀专家	王荣锁	山东省核与辐射安全监测中心	研究员	
		谢连科	国网山东省电力公司电力科学研究院	正高	
		袁国玉	山东省核与辐射安全监测中心	高工	
	技术审评单位	臧玉魏	国网山东省电力公司电力科学研究院	工程师	
	环评单位	熊宏亮	山东电力工程咨询院有限公司	高工	
	调查表编制单位	杨德明	山东省波尔辐射环境技术有限公司	工程师	
		赵骏如	山东省波尔辐射环境技术有限公司	工程师	